





- USOS
1. Comedor
  2. Barra
  3. Cocina
  4. Almacén
  5. Baños

- NOTAS
- Los pilares presentan una pátina impermeable de pintura y barniz
  - Las zapatas y las vigas han sido cubiertas con yeso
  - Las coberturas de yeso presentan grietas longitudinales
  - La solivería está oculta por el falso techo
  - Hay grietas longitudinales y diagonales en la tabiquería





USOS  
 1. Sala  
 2. Dormitorio  
 3. Baño

- NOTAS
- Los pilares presentan una pátina impermeable de pintura y barniz
  - Las zapatas y las vigas han sido cubiertas con yeso
  - La solivería está oculta por el falso techo
  - La solivería es de madera de conífera
  - Hay grietas diagonales en la tabiquería
  - El solado está cubierto por "Cintasol"
  - El balcón original abarcaba toda la fachada principal
  - La estructura que sujeta el balcón es de madera de roble
  - La estructura del saliente de la fachada trasera es de homigón



- USOS
- 1. Cocina
  - 2. Salón
  - 3. Dormitorio
  - 4. Baño
  - 5. Despensa

- NOTAS
- Hay pequeñas grietas diagonales en la tabiquería
  - El solado está cubierto por "Cintasol"
  - El balcón original abarcaba toda la fachada principal
  - La estructura principal es de madera de roble
  - Los cabios son de madera de conífera, sustituidos recientemente





**NOTAS**

- Los cargaderos de las ventanas y puertas están compuestos por tres piezas de madera de roble
- Se desconoce la causa del desnivel en el semisótano
- Estructura principal cubierta con paneles de yeso en planta baja y 1ª planta

**LEYENDA**

- Elementos revestidos con paneles de yeso





NOTAS

- Se observan grietas diagonales en la tabiquería de la 1ª planta
- Estructura principal cubierta con paneles de yeso en planta baja y 1ª planta



LEYENDA

----- Elementos revestidos con paneles de yeso



NOTAS  
 - Se observan grietas diagonales en la tabiquería de la 1ª planta

LEYENDA  
 ----- Elementos revestidos con paneles de yeso



NOTAS  
 - Se observan grietas diagonales en la tabiquería de la planta baja

